



Gemeinde Oberbuchsitzen
Werkkommission

Akute Steinschlaggefahr Kletterplatte

Werkkommission
Robert Gurtner, Präsident
Dorfstr. 32
4625 Oberbuchsitzen
062.393.07.01
079.283.68.14

**Aktueller Stand:
16. August 2017**

16.08.2017

Liebe Buchsterinnen und Buchster

Ende Juni ist bei Kontrollarbeiten eine akute Steinschlaggefahr im westlichen Teil der Kletterplatte entdeckt worden. Die geologischen Abklärungen zeigen, dass das Risiko grösser ist, als bisher angenommen.

Steine und ganze Blöcke entwickeln aus dieser Höhe eine gewaltige Kraft und die Flugbahn lässt sich nicht prophezeien.

Deshalb ist neu die Benützung der ganzen Kletterplatte sowie der direkt darunterliegenden Park- und Grillplätze nicht mehr zu verantworten und das Gebiet darf nicht mehr betreten werden!

Die Untersuchungen gehen weiter und wir werden Sie wieder orientieren.

Gemeinde Oberbuchsitzen
Werkkommission



Robert Gurtner

**Absperrung
beachten!**